

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник отдела по  
Партизанскому муниципальному району  
департаamenta труда и социального развития  
Приморского края



М.В. Назаренко

«13» октября 2016 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ \_\_\_\_\_

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание детского сада.

1.2. Адрес объекта 692971 Приморский край, Партизанский район, с. Золотая Долина, ул. Центральная, 64 а.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 719,4 кв.м
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4421 кв.м

1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта частично (отопительная система 2013 год).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего и капитального 2016 – 2017.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка» с. Золотая Долина Партизанского муниципального района

МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» с. Золотая Долина

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

692971 Приморский край, Партизанский район, с. Золотая Долина, ул. Центральная, 64 а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

Оперативное управление. Договор «О закреплении муниципального имущества» от 13.05.2013г. №22

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Партизанского муниципального района, оперативное управление МКУ «Управление образование» Партизанского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 692962 Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул.Комсомольская, д. 95

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

### **2.1 Сфера деятельности (образование)**

Образовательная, воспитательная деятельность

**Сфера деятельности:** муниципальное управление

### **2.2 Виды оказываемых услуг:**

Образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость 90 детей в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## **3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Остановка пассажирского транспорта«с.Золотая Долина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

## **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 03 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады высоты на пути следования незначительные. Путь от остановки до объекта разделен дорогой. Подъем (переход) с обеих сторон дороги не оборудован.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП(Г,У),ДУ-И(К,С,О)
2	Вход (входы) в здание	ДП(Г,У),ДУ-И(К,С,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП(Г,У),ДУ-И(К,С,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП(Г,У),ДУ-И(К,С,О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г,У),ДУ-И(О,С,К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(Г,У,О,К)ДУ-И(С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДП(Г,У),ДУ-И(К,О,С) в связи с тем ,что ширина дверного проема групповых менее 0,90м,имеется порог, превышающий 0,025м,нет

крепления двери обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек, нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2017 год

Муниципальной долгосрочной программы Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2013 – 2015 годы, утвержденной Постановлением администрации Партизанского муниципального района от 18.03.2013 г. № 217 и подпрограммой приморского края «Доступная среда» на 2014 – 2017 гг

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности, безопасности, удобства и информативности здания для нужд инвалидов и других МНГ без ущемления прав и возможностей других людей находящихся в здании

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП(О,С,Г,У), ДЧ-И(К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):  
Согласование Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МНГ

Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата Сайт администрации Приморского края, программа «Доступная среда. Учимся жить вместе»

---

(наименование сайта, портала)

### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
3. Решение Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад «Алёнушка»

Л.Н.Ирхина  
20 16 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка» с. Золотая Долина Партизанского муниципального района

1.2. Адрес объекта: 692971 Приморский край, Партизанский район, с. Золотая Долина, ул. Центральная, 64 а .

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 719.4 кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального 2016-2017 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка» с. Золотая Долина Партизанского муниципального района, МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» с. Золотая Долина

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

692971 Приморский край, Партизанский район, с. Золотая Долина, ул. Центральная 64 а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) –

Оперативное управление. Договор «О закреплении муниципального имущества» от 13.05.2013г. № 22

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Партизанского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации; другие координаты

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

---

**Сфера деятельности:** образовательная

---

2.2 Виды оказываемых услуг:

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

инвалиды с нарушениями зрения

---

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 90 детей в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)нет

## **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Остановка пассажирского транспорта «Золотая Долина»

---

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
отсутствует

---

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 03. мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады высоты на пути следования незначительные. Путь от остановки до объекта разделен дорогой. Подъем (переход) с обеих сторон дороги не оборудован.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ**  
(формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### **Размещение информации на Карте доступности субъектов Российской Федерации согласованно**

- Ирхина Людмила Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» с. Золотая Долина, тел. 8(42365)24-1-18

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник отдела по  
Партизанскому муниципальному району  
департаamenta труда и социального  
развития Приморского края



М.В.Назаренко  
«13» сентября 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

Партизанский муниципальный район  
Наименование территориального образования  
субъекта Российской Федерации

\_\_\_\_\_ 20 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка»с. Золотая Долина Партизанского муниципального района.

1.2. Адрес объекта 692971 Приморский край, Партизанский район, с. Золотая Долина, ул. Центральная 64 а

1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 719.4 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или наэтаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4421 кв.м

1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016,  
капитального 2017 год

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка»с. Золотая Долина Партизанского муниципального района (МБДОУ «Детский сад «Алёнушка»с. Золотая Долина)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
692971 Приморский край, Партизанский район, с. Золотая Долина,  
ул. Центральная, 64 а

## 2. Характеристика деятельности организации на объект

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

**Сфера деятельности:** образовательная, воспитательная деятельность

2.2 Виды оказываемых услуг:

Присмотр и уход за детьми, воспитательная, образовательная деятельность

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка пассажирского транспорта «Золота Долина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 03 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады высоты на пути следования незначительные. Путь от остановки до объекта разделен дорогой. Подъем (переход) с обеих сторон дороги не оборудован.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП(Г,У)ДУ-И(К,О,С)		1-2,2.1
2	Вход (входы) в здание	ДП(У,Г)ДУ-И(К,О,С)		3, 3.1, 3.2;4, 4.1,4.2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП (У,Г), ДУ-И(К,О,С)		5-11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП ( Г,У)ДУ-И(К,С,О)		12-13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП ( Г,У), ДУ-И(С,О,К),		14-17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И ( К,О,У,Г), ДУ-И(С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По результатам обследования можно сделать вывод, что объект доступен ДП (У,Г), ДЧ-И (О,К,С).В связи с тем, что вход в здание с земли не приспособлен для МГН, ширина дверного проема кабинетов менее 0,9 м, имеется порог, превышающий 0,025м, нет крепления двери обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., ширина пути движения менее 1,5 м, нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг.

### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017 год в рамках исполнения Муниципальной долгосрочной программы Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2013-2015 годы, утвержденной Постановлением администрации Партизанского муниципального района от 18.03.2013 № 217 и подпрограммы Приморского края «Доступная среда» на 2014-2017гг .

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности, безопасности, удобства и информативности здания для нужд инвалидов и других МГН без ущемления прав и возможностей других людей, находящихся в здании .  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП(О,С,Г,У), ДЧ-И(К).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)– требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации .

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией - с администрацией Партизанского муниципального района .

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов  
Согласование с обществом инвалидов Партизанского района .

4.4.6. другое .  
Заклучения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) – не имеется.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 13 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ детского сада на 12 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

#### Руководитель

рабочей группы: заведующий  
МБДОУ «Детский сад «Алёнушка»

 \_\_\_\_\_ Л.Н.Ирхина

#### Члены рабочей группы:

Главный специалист 1 разряда отдела  
организационно-контрольной работы  
администрации Партизанского  
муниципального района

 \_\_\_\_\_ Я.Е.Афанасьева

Начальник управления по распоряжению  
муниципальной собственностью  
администрации Партизанского  
муниципального района

 \_\_\_\_\_ В.В.Зайцева

Начальник отдела архитектуры и  
градостроительства администрации  
Партизанского муниципального района

 \_\_\_\_\_ В.Н.Холодков

Главный инженер муниципального  
казенного учреждения «Управления  
образования» Партизанского  
муниципального района

 \_\_\_\_\_ Г.В.Мазаева

Начальник отдела по Партизанскому

муниципальному району Департамента  
труда и социального развития  
Приморского края

Назр М.В.Назаренко

Председатель общества инвалидов  
Партизанского района Приморской  
краевой организации общероссийской  
общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

Л.Гайнутдинова Л.Гайнутдинова

Управленческое решение согласованно  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г (протокол №\_\_)  
Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере  
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других  
маломобильных групп населения

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Алёнушка»с. Золотая Долина Партизанского муниципального района  
с. Золотая Долина, ул. Центральная, 64 а

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1,2				
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	1	2	Отсутствуют: выделенный пешеходный путь, тактильные средства на покрытии пешеходных путей.	О,К,С	Оборудовать покрытие пешеходных путей тактильными средствами.	ТР
1.3	Автостоянка и парковка	нет	2	1	Отсутствует оборудованная автостоянка. Парковка с выделенным местом для инвалида	К	Оборудовать автостоянку, парковку.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие тактильных средств на покрытие пешеходных путей, зоны парковки (стоянки) автомобиля инвалида			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП(Г,У),ДУ-И(К,С,О)	1,2	1,2, 2.1	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для выполнения работ по адаптации и обустройству территории требуется нанесение тактильных средств на покрытие пешеходных путей, дополнительно архитектурно-техническое решение и согласование с администрацией МО для выделения площадки для стоянки автомобиля инвалида.



ФОТО № 1



ΦΟΤΟ Νο 2



ФОТО № 2

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Детский сад «Алёнушка», с. Золотая Долина, ул. Центральная, 64 а  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального о-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница(наружная)	Есть		3	Не нанесена яркая контрастная маркировка	С	Нанести яркую контрастную маркировку	
2.2	Пандус (наружный)	Нет		3	Нет пандуса	К	Установить пандус	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		3	Глубина менее 1,5м	К,О	Углубить площадку	ТР
2.4	Дверь (входная)	Есть		3	Нет крепления двери обеспечивающее задержку автоматического закрывания менее 5 сек, ширина двери менее 0,9 м	К	Порог в дверном проеме занизить ,расширить дверной проем, установить крепление двери обеспечивающее задержку автоматического закрывания не менее 5 сек	КР
2.5	Тамбур	Есть		4	Размеры тамбура: глубина менее 1,8м	Все		
	ОБЩИЕ				Покрытие			

	требования к зоне			площадки твердое не допускающее скольжение при намокании, ширина дверного проема не менее 0,90, порог не более 0,025 м, крепление, двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительность ю не более 5 сек.			
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	ДП (Г,У)ДУ-И(К,О,С)		3,4	Текущий и капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: расширить и углубить площадку, расширить дверной проем, занизить порог, установить крепление двери обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительность не менее 5сек,установить кнопку вызова персонала.



ΦΟΤΟ № 3



ФОТО № 3

Фото №4







ΦΟΤΟ № 4

### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад «Алёнушка», с. Золотая Долина, ул. Центральная, 64 а  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор(вестибюль, зона ожидания)	Есть		5,6	Ширина пути движения менее 1,5м	К	Архитектурное решение невозможно	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		8,10	Ширина марша менее 1,35м, нет предупреждающих указателей, не нанесена яркая контрастная маркировка.	О,С	Нанести на поручни рельефные обозначения, обозначить предупреждающие указатели	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Нет пандуса	К	Приобрести механический подъемник	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть		6,7	Отсутствие визуальной и тактильной информации о препятствии	К,С	Выполнить работы по нанесению визуальной и тактильной информации	ТР
3.6	Пути эвакуации (в.т.числе зоны опасности)	Есть		5-7	Ширина дверного проема менее 0,9 м	К	Расширить дверной проем	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина пути движения	К,С		.

				менее 1,5 м, ширина дверей не менее 0,90 м, наличие визуальной и тактильной информации			
--	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зона пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>	ДП (Г,У) ДУ-И(К,С,О)	5-11, 35,36	5-7	Текущий и капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: расширение лестничного марша и изменение ширины коридора технически невозможно, требуется нанести контрастную маркировку на лестницы для обеспечения безопасного движения инвалидов с нарушением зрения, расширить дверные проемы.



Фото №5



Φοτο № 6

Фото № 7





**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБДОУ «Детский сад «Алёнушка», с. Золотая Долина, ул. Центральная 64 а

Наименование объекта, адрес

№ функционально-планировочного элемента	Наименование элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Групповая форма обслуживания	Есть		8	Дверные проемы имеют ширину менее 0,9м	К	Замена дверных проемов	КР
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть		9				
4.3	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина дверных проемов не менее 0,90, свободное пространство не менее 0,90 на 1,5 м, зона для самостоятельного разворота на кресле коляске не менее 1,4 м в диаметре	К,С		

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зона обслуживания инвалидов</b> (кабинетная форма обслуживания)	ДП ( Г,У), ДУ-И(К,С,О )		8,9	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступа к зоне обслуживания для инвалидов, передвигающихся на креслах- колясках, требуется расширение дверных проемов.



Фото № 8



Фото №9

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

МБДОУ «Детский сад «Алёнушка», с. Золотая Долина, ул. Центральная, 64 а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Место приложения труда	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант П11 – жилые помещения

МБДОУ «Детский сад «Алёнушка», с. Золотая Долина, ул. Центральная, 64 а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Жилые помещения	нет						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ «Детский сад «Алёнушка», с. Золотая Долина, ул. Центральная, 64 а  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		10, 11	нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, Порог более 0,025 м. нет поручней, штанг	К,С,О	крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	ТР
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Размеры доступной кабины в плане ширина не менее 1,65, глубина 1,8м, наличие крючков для одежды, костылей и др., откидные опорные поручни, штанги			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП (Г,У),ДУ-И(О,С,К)		10,11	Текущий ремонт.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, штанги поручни кнопку вызова персонала.



ΦΟΤΟ Νο 10



ФОТО №11

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

МБДОУ « Детский сад «Алёнушка», с. Золотая Долина, ул. Центральная 64 а  
Наименование объекта, адрес

№ функционально-планировочного элемента	Наименование элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть						
6.2	Акустические средства	Есть		12	Отсутствие звуковых сигналов информации в местах движения и получение услуги	С	Установка устройств звуковых сигналов информации	ТР
6.3	Тактильные средства	Нет			Нет тактильных средств в местах движения и получения услуги	С	Продублировать знаки и символы в пределах здания тактильными средствами.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие звуковых и тактильных средств информации	С		

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И(К,О,У,Г), ДУ-И(С)	5	7	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при выполнении запланированных мероприятий информация на объекте будет доступна для всех категорий инвалидов

